



# 114年土砂災例最速報

## 薇帕颱風

## 花蓮縣 — 玉里鎮源城里



災害位置 (TWD97)  
: 280346 Y: 2582784

玉里雨量站



### 114年薇帕颱風-花蓮玉里-003

- 災害發生位置:水源20鄰與21鄰(花縣DF070、花縣DF071)
- 災害發生時間:07月19日22時
- 災害類型:土石流、洪水
- 災害發生之有效累積雨量: 421.6mm

### 災害描述與統計:

- 災情描述: 花縣DF070與花縣DF071於薇帕颱風外圍環流帶來之強降雨引發土石流, 因113年康芮颱風期間箱涵已堵塞, 故土砂回堵後淤滿河道, 因土砂回堵後造成土砂溢流, 並堆積至農地、工廠、巷道、民房及寺廟。
- 災害規模: 本次災害花縣DF070有3處堆積範圍, 其堆積面積約 7490 平方公尺, 平均堆積深度約 1 公尺, 堆積土方量約 7490 立方公尺。花縣DF071 有3處堆積範圍, 其堆積面積約 8,500 平方公尺, 平均堆積深度約 1 公尺, 堆積土方量約 8,500 立方公尺。
- 災損統計: 3戶保全戶、工廠1棟以及3座版橋受災, 民宅皆受損。

- 註1: 降雨組體圖資料來源-本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
- 註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註3: 發生時間為推估時間。
- 註4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

