



106 年 1011 豪雨重大土砂災例最速報

106 年 1011 豪雨

臺東縣—卑南鄉溫泉村



(參考雨量站：知本(C0570) 土石流警戒基準值：500mm)

106 年 1011 豪雨-臺東卑南-002

- ❖災害發生位置：溫泉村鎮樂 122 號民宅
- ❖災害發生時間：10 月 14 日 11 時 0 分
- ❖災害類型：崩塌、洪水
- ❖累積雨量：350mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成卑南鄉溫泉村鎮樂山區部分民宅遭土砂淤埋及木瓜溪千歲橋嚴重淤積阻塞，隨時可能溢流致災。
- ✓災害規模：崩塌面積約 400 平方公尺、道路損壞約 200 公尺、土砂量約 500 立方公尺。
- ✓災損統計：2 戶房舍遭土砂流入、橋樑受損 1 座。

