

# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

復勘日期：101 年 5 月 15 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001	
災區行政區域	屏東縣恆春鎮墾丁里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	100 年 8 月 30 日 11 時	
復勘日期	101 年 5 月 15 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input checked="" type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	屏東縣政府恆春鎮公所
	執行期間	100 年 8 月 30 日至 100 年 9 月 1 日
	工程內容概述與執行情況	恆春鎮公所調派人員及怪手、卡車等機具清運土石，緊急協調陸軍 564 旅協助道路清理及環境整理。



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像拍攝日期為民國 98 年 12 月。

# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

復勘日期：101 年 5 月 15 日

## 一、災區復勘現況(2/3)



# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

復勘日期：101 年 5 月 15 日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

複勘日期：101 年 5 月 15 日

## 二、災區照片比較(1/3)



# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

複勘日期：101 年 5 月 15 日

## 二、災區照片比較(2/3)



# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

複勘日期：101 年 5 月 15 日

## 二、災區照片比較(3/3)

