

100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

復勘日期：101 年 5 月 17 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002	
災區行政區域	屏東縣牡丹鄉四林村	
災害類型	洪水、地滑	
災害發生時間	100 年 8 月 28 日 23 時	
復勘日期	101 年 5 月 17 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	水土保持局臺南分局
	執行期間	101 年 1 月至 101 年 3 月
	工程內容概述與執行情況	修補屏 170 鄉道受損路面，以及牡林國小後方野溪整治工程，包含護岸、溪底渠化及跌水消能工。



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 2 月。

100年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

復勘日期：101年5月17日

一、災區復勘現況(2/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

復勘日期：101 年 5 月 17 日

一、災區復勘現況(3/3)




100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

複勘日期：101 年 5 月 17 日

二、災區照片比較(1/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

複勘日期：101 年 5 月 17 日

二、災區照片比較(2/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

複勘日期：101 年 5 月 17 日

二、災區照片比較(3/3)

