

# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

復勘日期：101 年 5 月 17 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003	
災區行政區域	屏東縣牡丹鄉四林村	
災害類型	洪水、地滑	
災害發生時間	100 年 8 月 29 日 4 時	
復勘日期	101 年 5 月 17 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	屏東縣政府牡丹鄉公所
	執行期間	100 年 8 月 29 日迄今已完成
	工程內容概述與執行情況	牡丹鄉公所災後於民宅與道路陷落處設置土袋及鋼板樁以固定坡腳；屏 170 鄉道 5K 處下邊坡設置紐澤西護欄與土袋固定坡腳。



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 2 月。



# 100年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

復勘日期：101年5月17日

## 一、災區復勘現況(2/3)





# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

復勘日期：101 年 5 月 17 日

## 一、災區復勘現況(3/3)





# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

復勘日期：101 年 5 月 17 日

## 二、災區照片比較(1/3)





# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

復勘日期：101 年 5 月 17 日

## 二、災區照片比較(2/3)





# 100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

復勘日期：101 年 5 月 17 日

## 二、災區照片比較(3/3)

