

101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-苗栗南庄-001

復勘日期：107 年 10 月 31 日

一、災區復勘現況(1/2)

| | | |
|------------------|--|---------------------------------------|
| 災害案件編號 | 101 年蘇拉颱風-苗栗南庄-001 | |
| 災區行政區域 | 苗栗縣南庄鄉南富村 | |
| 災害類型 | 崩塌 | |
| 災害發生時間 | 101 年 8 月 3 日 0 時 00 分 | |
| 復勘日期 | 107 年 10 月 31 日 | |
| 植被覆蓋情況 | 植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%) | |
| 工程改善措施紀錄 | 權責機關 | 苗栗縣政府 |
| | 執行期間 | 101 年至 102 年 |
| | 工程內容概述與執行情況 | 101 年蘇拉及天秤颱風災後復建工程，施作砌石擋土牆及坡面植生、修築道路。 |
| 災害潛勢 (環境變異說明) | 崩塌地有部分植生覆蓋，道路有狹長之裂縫。坡面滑動的潛勢仍危及當地居民安全，建議持續監測地華變化情形，加強注意疏散避難。 | |



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：Google Earth；影像拍攝日期為 2017 年 07 月 09 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-苗栗南庄-001

復勘日期：107 年 10 月 31 日

一、災區復勘現況(2/2)



101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-苗栗南庄-001

復勘日期：107 年 10 月 31 日

二、災區照片比較(1/2)



101年蘇拉颱風災例復勘報告

101年蘇拉颱風-苗栗南庄-001

復勘日期：107年10月31日

二、災區照片比較(2/2)

