


102 年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102 年康芮颱風-台中霧峰-002

復勘日期：109 年 10 月 22 日

一、災區復勘現況(1/4)

災害案件編號	102 年康芮颱風-台中霧峰-002	
災區行政區域	臺中市霧峰區坑口里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	102 年 8 月 29 日 13 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 22 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	
	執行期間	
	工程內容概述與執行情況	
災害潛勢(環境變異說明)	本災害區為臺中市霧峰區坑口里彩虹農路(復興路二段，松群護理之家東北方 700 公尺)崩塌，崩塌地現況並無擴大，堆積區位植生入侵良好。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：水保局勘災協力團隊；影像拍攝日期為 2020 年 6 月。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

復勘日期：109年10月22日

一、災區復勘現況(2/4)



102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

復勘日期：109年10月22日

一、災區復勘現況(3/4)



102年康芮颱風重大土石災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

復勘日期：109年10月22日

一、災區復勘現況(4/4)



102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

複勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(1/5)



102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

複勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(2/5)



102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

復勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(3/5)

b-4



b-4



102 年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102 年康芮颱風-台中霧峰-002

複勘日期：109 年 10 月 22 日

二、災區照片比較(4/5)



102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-台中霧峰-002

復勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(5/5)

