

# 102 年其他災例復勘報告

102 年其他-嘉義竹崎-001

復勘日期：106 年 11 月 10 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	102 年其他-嘉義竹崎-001	
災區行政區域	嘉義縣竹崎鄉桃源村	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	102 年 8 月 4 日 17 時	
復勘日期	106 年 11 月 10 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	嘉義縣政府
	執行期間	102 年 8 月~103 年 5 月
	工程內容概述與執行情況	嘉義縣政府於崩塌後緊急清除土砂，後續於崩塌地址部施設擋土牆並針對蝕溝進行整治。
災害潛勢(環境變異說明)	崩塌地堆積區域現況植生生長情形良好。唯崩塌坡面陡峭，植物生長不易，大部分坡面仍裸露，遇颱風豪雨時崩塌面積有擴大風險，應持續監測。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2017 年 11 月 10 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 220 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 102 年其他災例復勘報告

102 年其他-嘉義竹崎-001

復勘日期：106 年 11 月 10 日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 102 年其他災例復勘報告

102 年其他-嘉義竹崎-001

復勘日期：106 年 11 月 10 日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 102 年其他災例復勘報告

102 年其他-嘉義竹崎-001

復勘日期：106 年 11 月 10 日

## 二、災區照片比較(1/2)

