

102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-台南新化-001

復勘日期：109 年 10 月 31 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	102 年康芮颱風-台南新化-001	
災區行政區域	台南市新化區大坑里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	102 年 8 月 29 日 13 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 31 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	台南市政府
	執行期間	--
	工程內容概述與執行情況	本案未執行工程改善，僅清除堆積土砂。邊坡自然復育。
災害潛勢(環境變異說明)	邊坡部分坡面已有植生生長，但裸露區域遇降雨時仍有土砂下移情形。豪大雨時應持續觀測坡面。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機空拍；影像拍攝日期為 2020 年 10 月 31 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 30 度順時針方向測至目標物之水平角。

102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-台南新化-001

復勘日期：109年10月31日

一、災區復勘現況(2/2)



102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-台南新化-001

復勘日期：109年10月31日

二、災區照片比較(1/2)



102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-台南新化-001

復勘日期：109年10月31日

二、災區照片比較(2/2)

