

102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-嘉義竹崎-001

復勘日期：107 年 11 月 03 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	102 年康芮颱風-嘉義竹崎-001	
災區行政區域	嘉義縣竹崎鄉獅埕村	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	102 年 8 月 29 日 03 時 0 分	
復勘日期	107 年 11 月 03 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	嘉義縣政府
	執行期間	民國 102 年 9 月
	工程內容概述與執行情況	既有擋土牆上邊坡增設擋土牆，現況已完工，植生覆蓋情形良好。
災害潛勢(環境變異說明)	復勘現場植生覆蓋情形尚屬良好。惟邊坡坡度較陡且緊鄰民宅，故颱風豪雨期間仍應密切觀測後方邊坡並評估預警性撤離。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：空拍；影像拍攝日期為 2018 年 11 月。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 350 度順時針方向測至目標物之水平角。

102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-嘉義竹崎-001

復勘日期：107年11月03日

一、災區復勘現況(2/2)



102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-嘉義竹崎-001

復勘日期：107 年 11 月 03 日

二、災區照片比較(1/1)

