

# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-001

復勘日期：103 年 5 月 5 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	102 年康芮颱風-基隆中正-001	
災區行政區域	基隆市中正區碧砂里	
災害類型	崩塌(地滑)	
災害發生時間	102 年 8 月 31 日 17 時	
復勘日期	103 年 5 月 5 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	1.基隆市政府 2.公路局
	執行期間	復勘時重機具已清除坡面堆積土砂及受損民宅(基隆市政府)
	工程內容概述與執行情況	災後基隆市政府派重機具清除堆積土砂及崩塌滑落之民宅，且已清除道路堆積土砂(公路局)。
災害潛勢(環境變異說明)	崩塌面上緣已有岩層裸露，受災民宅位於為表土之淺層崩塌，坡面及道路邊坡擋土牆損毀且無排水孔等設施，仍有再次發生崩塌的潛勢，建議颱風或豪雨時加強宣導鄰近崩塌地之保全民宅人員疏散避難，以撤離居民減少洪災。	



註 1：坐標採 TWD97

註 2：衛星影像圖拍攝日期為 2012 年 10 月。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。




# 102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-001

復勘日期：103年5月5日

## 一、災區復勘現況(2/2)






# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-001

複勘日期：103 年 5 月 5 日

## 二、災區照片比較(1/2)





# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-001

復勘日期：103 年 5 月 5 日

## 二、災區照片比較(2/2)

