

# 102 年康芮颱風重大土砂災例複勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-003

複勘日期：109 年 11 月 05 日

## 一、災區複勘現況(1/3)

災害案件編號	102 年康芮颱風-基隆中正-003		
災區行政區域	基隆市中正區碧砂里		
災害類型	崩塌(山崩)		
災害發生時間	102 年 8 月 31 日 16 時 00 分		
複勘日期	109 年 11 月 05 日		
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)		
工程改善措施紀錄	權責機關		
	執行期間		
	工程內容概述與執行情況		
災害潛勢(環境變異說明)	岭林巷邊坡復建工程已完成，原坡面蓋上之臨時性防水布已撤除且坡面已恢復部分植生，仍要注意是否有崩塌潛勢，嚴防災害再次發生。		



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：水保局勘災協力團隊；影像拍攝日期為 2020 年 11 月 05 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 102年康芮颱風重大土石災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：109年11月05日

## 一、災區復勘現況(2/3)



# 102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：109年11月05日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 102年康芮颱風重大土石災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：109年11月05日

## 二、災區照片比較(1/4)



# 102年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：109年11月05日

## 二、災區照片比較(2/4)



# 102 年康芮颱風重大土砂災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：109 年 11 月 05 日

## 二、災區照片比較(3/4)



# 102年康芮颱風重大土石災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：109年11月05日

## 二、災區照片比較(4/4)

