

102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-屏東獅子-001

復勘日期：107 年 11 月 03 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	102 年康芮颱風-屏東獅子-001	
災區行政區域	屏東縣獅子鄉內獅村	
災害類型	崩塌(沖蝕)	
災害發生時間	102 年 8 月 31 日 07 時 0 分	
復勘日期	107 年 11 月 03 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	屏東縣政府
	執行期間	102 年至 103 年
	工程內容概述與執行情況	枋山 2 號隧道口坑溝護岸
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時坑溝已施作護岸，坡面有框型地錨。建議鐵路局於發布颱風或豪雨警報，於隧道口邊坡進行警戒，保障鐵路用路安全。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2018 年 11 月 03 日。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 70 度順時針方向測至目標物之水平角。

102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-屏東獅子-001

復勘日期：107 年 11 月 03 日

一、災區復勘現況(2/2)




102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-屏東獅子-001

復勘日期：107 年 11 月 03 日

二、災區照片比較(1/2)



102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-屏東獅子-001

復勘日期：107年11月03日

二、災區照片比較(2/2)

