

# 102 年康芮颱風災例複勘報告

102 年康芮颱風-新北五股-001

複勘日期：109 年 11 月 01 日

## 一、災區複勘現況(1/3)

|                  |                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 災害案件編號           | 102 年康芮颱風-新北五股-001                                                                                                                                                                                           |  |
| 災區行政區域           | 新北市五股區觀音里                                                                                                                                                                                                    |  |
| 災害類型             | 崩塌(地滑)                                                                                                                                                                                                       |  |
| 災害發生時間           | 102 年 09 月 01 日 04 時 00 分                                                                                                                                                                                    |  |
| 複勘日期             | 109 年 11 月 01 日                                                                                                                                                                                              |  |
| 植被覆蓋情況           | 植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級：<br><input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%) |  |
| 工程改善措施紀錄         | 權責機關                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 執行期間                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 工程內容概述與執行情況                                                                                                                                                                                                  |  |
| 災害潛勢<br>(環境變異說明) | 本災害區為新北市五股區觀音里 102 年康芮颱風邊坡崩塌事件，現場可見掛網植生、拍漿溝、擋土牆皆保存良好，現況植生恢復良好，原崩塌處坡度較陡，掛網植生恢復以草本為主，逐漸有少量木本植物入侵，惟坡度較大處仍需注意崩塌危險。                                                                                               |  |



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：顧安工程顧問公司無人載具空拍；影像拍攝日期為 2020 年 11 月 1 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

## 一、災區複勘現況(2/3)

# 102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-新北五股-001

復勘日期：109年11月01日



方位角270度  
X: 293412  
Y: 2778782

植生

擋土牆

往觀音山

凌雲路三段

往五股

109.11.01

崩塌範圍及道路全景




方位角180度  
X: 293412  
Y: 2778782

植生

擋土牆

擋土牆保存良好

109.11.01



方位角270度  
X: 293412  
Y: 2778782

現況植生恢復良好

109.11.01



方位角180度  
X: 293412  
Y: 2778782

崩塌地

植生

擋土牆

往觀音山

往五股

道路現況兩線暢通

109.11.01



方位角0度  
X: 293408  
Y: 2778764

崩塌地

植生

凌雲路三段

往觀音山

往五股

道路復原狀況良好


109.11.01

# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-新北五股-001

復勘日期：109 年 11 月 01 日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-新北五股-001

復勘日期：109 年 11 月 01 日

## 二、災區照片比較(1/3)




# 102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-新北五股-001

復勘日期：109年11月01日

## 二、災區照片比較(2/3)



# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-新北五股-001

復勘日期：109 年 11 月 01 日

## 二、災區照片比較(3/3)

