

104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-新北新店-001

復勘日期：109 年 10 月 22 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	104 年蘇迪勒颱風-新北新店-001		
災區行政區域	新北市新店區廣興里		
災害類型	洪水、崩塌(山崩)		
災害發生時間	104 年 8 月 8 日 07 時 00 分		
復勘日期	109 年 10 月 22 日		
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)		
工程改善措施紀錄	權責機關		
	執行期間		
	工程內容概述與執行情況		
災害潛勢(環境變異說明)	本災害區為新北市新店區廣興里平廣路一段 7 號民宅旁洪水、崩塌(山崩)，崩塌地現況並無擴大，堆積區位植生入侵良好，原受損民宅已恢復正常。		



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：水保局勘災協力團隊；影像拍攝日期為 2020 年 10 月 22 日。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

104年蘇迪勒颱風重大土砂災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北新店-001

復勘日期：109年10月22日

一、災區復勘現況(2/2)




104年蘇迪勒颱風重大土砂災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北新店-001

復勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(1/2)



104年蘇迪勒颱風重大土砂災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北新店-001

複勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(2/2)

拍攝日期：2015年8月



拍攝日期：2020年10月22日

