


104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-新北新店-012

復勘日期：109 年 10 月 22 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	104 年蘇迪勒颱風-新北新店-012	
災區行政區域	新北市新店區廣興里	
災害類型	洪水	
災害發生時間	104 年 8 月 8 日 05 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 22 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	新北市政府
	執行期間	104 年
	工程內容概述與執行情況	崩塌地下邊坡新增擋土設施，以控制上游土砂來源，目前已施工完成，崩塌地已全面恢復植生。
災害潛勢 (環境變異說明)	本崩塌災例在擋土設施完成後已將土砂來源有效控制，且原土石溢流點已加強保護，此崩塌災例較無明顯之災害潛勢。	






104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北新店-012

復勘日期：109年10月22日

一、災區復勘現況(2/2)



104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-新北新店-012

復勘日期：109 年 10 月 22 日

二、災區照片比較(1/1)

