

105 年其他災例復勘報告

105 年其他-嘉義中埔-002

復勘日期：109 年 10 月 31 日

一、災區復勘現況(1/3)

| | | |
|--------------|--|--|
| 災害案件編號 | 105 年其他-嘉義中埔-002 | |
| 災區行政區域 | 嘉義縣中埔鄉沱水村 | |
| 災害類型 | 崩塌(地滑) | |
| 災害發生時間 | 105 年 9 月 8 日 01 時 00 分 | |
| 復勘日期 | 109 年 10 月 31 日 | |
| 植被覆蓋情況 | 植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%) | |
| 工程改善措施紀錄 | 權責機關 | |
| | 執行期間 | |
| | 工程內容概述與執行情況 | |
| 災害潛勢(環境變異說明) | 邊坡整治工程完成後，構造物無明顯錯動位移情形。唯邊坡有部分坡面裸露，遇豪大雨可能因沖蝕造成土砂下移。 | |



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機空拍；影像拍攝日期為 2020 年 10 月 31 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 130 度順時針方向測至目標物之水平角。

105年其他災例復勘報告

105年其他-嘉義中埔-002

復勘日期：109年10月31日

一、災區復勘現況(2/3)



105 年其他災例復勘報告

105 年其他-嘉義中埔-002

復勘日期：109 年 10 月 31 日

一、災區復勘現況(3/3)





105年其他災例復勘報告

105年其他-嘉義中埔-002

復勘日期：109年10月31日

二、災區照片比較(1/2)



105 年其他災例復勘報告

105 年其他-嘉義中埔-002

復勘日期：109 年 10 月 31 日

二、災區照片比較(2/2)

