


# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-南投埔里-001

復勘日期：102年12月3日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	97年卡玫基颱風-南投埔里-001	
災區行政區域	南投縣埔里鎮麒麟里	
災害類型	土石流	
災害發生時間	97年7月18日4時	
復勘日期	102年12月3日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善記錄	權責機關	水保局南投分局
	執行期間	民國97年
	工程內容概述與執行情況	民國97年水保局南投分局辦理投69線清除土石緊急處理工程，現況治理完成。
災害潛勢可能性	復勘時原土石流沖蝕溝仍存在，故當豪雨發生時，土砂運移仍可能依本路徑往下游移動，造成下游保全對象發生土石災害。建議保全對象豪雨時注意疏散避難。	



註1：坐標採 TWD97。註2：遙測影像拍攝日期為民國 101 年。

# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-南投埔里-001

復勘日期：102年12月3日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-南投埔里-001

復勘日期：102年12月3日

## 二、災區照片比較(1/3)



# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-南投埔里-001

復勘日期：102年12月3日

## 二、災區照片比較(2/3)



# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-南投埔里-001

復勘日期：102年12月3日

## 二、災區照片比較(3/3)

