

# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南南化-002

復勘日期：102年11月23日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	97年卡玫基颱風-台南南化-002	
災區行政區域	台南市南化區關山里	
災害類型	土石流(南市DF041)、洪水	
災害發生時間	97年7月18日00時	
復勘日期	102年11月23日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施 記錄	權責機關	1. 水土保持局-台南分局
	執行期間	民國98年迄民國100年度
	工程內容 概述與執 行情況	1. 水土保持局台南分局於民國98年迄民國100年期間辦理「關山村亞美坑橋野溪土砂防治工程」及「關山里第12號橋上游護岸二期工程。」
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時土石流潛勢溪流南市DF040及南市DF041河道內已施作防砂壩及護岸整治，護岸加高且與道路交會之橋梁重新興建，無土砂堆積河道，構造物狀況良好。集水區環境復勘時無明顯坡面崩塌，植生復育良好河道穩定。建議定期巡視河道土砂堆積情形，適時清疏河道土砂。後堀溪河道設置護岸及固床工，河道現況穩定良好。	



註1：座標採 TWD97。

註2：遙測影像圖拍攝日期為 2011 年 11 月 30 日。影像來源：土石流歷史災害資料庫。




# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南南化-002

復勘日期：102年11月23日

## 一、災區復勘現況(2/2)





# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南南化-002

復勘日期：102年11月23日

## 二、災區照片比較(1/5)





# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南南化-002

復勘日期：102年11月23日

## 二、災區照片比較(2/5)





# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南南化-002

複勘日期：102年11月23日

## 二、災區照片比較(3/5)





# 97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南南化-002

復勘日期：102年11月23日

## 二、災區照片比較(4/5)

