

97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南楠西-002

復勘日期：102年11月24日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	97年卡玫基颱風-台南楠西-002	
災區行政區域	台南市楠西區灣丘里	
災害類型	土石流 (南市 DF035)	
災害發生時間	97年7月18日00時	
復勘日期	102年11月24日	
植被覆蓋情況	1. 發生土石流之野溪中、上游崩塌地植被復育良好，植生茂密。 2. 位於河道之堆積土石大部分已清理，目前原堆積區表面植被茂密。	
工程改善記錄	執行機關	1. 台南市政府 2. 水土保持局-台南分局 3. 水土保持局-台南分局
	執行期間	99年度、101年度
	工程內容概述與執行情況	1. 楠西區灣丘隨緣山井仔湖崩塌地工程。 2. 灣丘井仔湖野溪整治工程新建護岸及系列防砂設施 3. 井仔湖野溪整治二期工程新建護岸及系列防砂設施
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時南市 DF035 與南 188 鄉道交會橋梁新建現況良好。上游原受災民宅 1 戶已無人居住。上游左側野溪已有系列防砂設施整治，集水區坡面無明顯新增崩塌，河道內無土砂堆積狀況穩定良好。建議巡視河道土砂堆積情形適時辦理清疏。	



註 1：座標採 TWD97。

註 2：遙測影像圖拍攝日期為 2011 年 11 月 30 日。影像來源：土石流歷史災害資料庫

97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南楠西-002

復勘日期：102年11月24日

一、災區復勘現況(2/2)




97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南楠西-002

復勘日期：102年11月24日

二、災區照片比較(1/3)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南楠西-002

復勘日期：102年11月24日

二、災區照片比較(2/3)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南楠西-002

復勘日期：102年11月24日

二、災區照片比較(3/3)

