

# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-台東大武-002

復勘日期：103年9月4日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98年莫拉克颱風-台東大武-002	
災區行政區域	台東縣大武鄉大鳥村	
災害類型	土石流(東縣 DF097)	
災害發生時間	98年8月8日15時	
復勘日期	103年9月4日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	臺東縣政府 水土保持局台東分局
	執行期間	民國98年9月至民國102年1月
	工程內容與執行情況	水保局台東分局進行野溪復建與清淤工程，包括上游潛壩施作、河道清淤(約10萬立方公尺)、護岸施作、系列式防砂壩及堤防(約500公尺)等。
災害潛勢(環境變異說明)	原崩塌地及土石流潛勢溪流已構築防砂壩等構造物，但此崩塌地坡度陡峭，且鄰近保全對象，仍有災害發生潛勢。建議定期疏導河道堆積物，並於颱風或豪雨時加強宣導鄰近之保全民宅人員疏散避難，以撤離居民減少洪災。	



註1：坐標採 TWD97。

註2：遙測影像拍攝日期為 2009 年。

註3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-台東大武-002

復勘日期：103年9月4日

## 一、災區復勘現況(2/3)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-台東大武-002

復勘日期：103年9月4日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-台東大武-002

復勘日期：103年9月4日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-台東大武-002

復勘日期：103年9月4日

## 二、災區照片比較(2/2)

