


98 年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-嘉義大埔-001

復勘日期：101 年 10 月 29 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-嘉義大埔-001	
災區行政區域	嘉義縣梅山鄉茄苳村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 3 時	
復勘日期	101 年 10 月 29 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	水土保持局南投分局
	執行期間	復勘時乾水坑野溪整治工程已完成。
	工程內容 概述與執行情況	1. 乾水坑野溪整治工程，工程施作系列式固床工及堆石護岸



註 1：坐標採 TWD97；註 2：遙測影像圖拍攝日期為 2008 年 8 月。

98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義大埔-001

復勘日期：101年10月29日

一、災區復勘現況(2/2)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義大埔-001

復勘日期：101年10月29日

二、災區照片比較(1/4)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義大埔-001

復勘日期：101年10月29日

二、災區照片比較(2/4)




98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義大埔-001

復勘日期：101年10月29日

二、災區照片比較(3/4)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義大埔-001

復勘日期：101年10月29日

二、災區照片比較(4/4)

