


# 98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

復勘日期：100 年 03 月 29 日

## 一、災區復勘現況(1/4)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-嘉義梅山-013	
災區行政區域	嘉義縣梅山鄉太和村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 20 時	
復勘日期	100 年 3 月 29 日	
植被覆蓋情況	土石流潛勢溪流嘉縣 DF008 兩岸崩塌地現勘時仍裸露無植被；太和國小旁崩塌地現勘時已有草本植生生長；嘉 169 線旁野溪上游坡面現勘時仍裸露。	
現有工程改善措施	執行機關	1. 交通部公路總局第五工程處 2. 水保局南投分局
	執行期間	民國 98 年 8 月起至 100 年 6 月。
	工程內容概述與執行情況	1. 水保南投分局進行太和國小旁崩塌地整治，現勘時已施作完成植生復育工程及邊坡擋土牆工程。 2. 交通部公路總局第五工程區養護工程處於災後清疏嘉 169 線路面淤積土石。 3. 水保局南投分局現勘時正進行土石流潛勢溪流嘉縣 DF008 河道清疏及施作防砂壩等工程，並施作嘉 169 線道路旁之野溪 1 及野溪 2 的石籠壩工程。



正射影像拍攝日期：2009 年 8 月 註：坐標採 TWD97

# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

復勘日期：100年03月29日

## 一、災區復勘現況(2/4)



# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

復勘日期：100年03月29日

## 一、災區復勘現況(3/4)



# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

復勘日期：100年03月29日

## 一、災區復勘現況(4/4)





# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

復勘日期：100年03月29日

## 二、災區照片比較(1/3)



# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

複勘日期：100年03月29日

## 二、災區照片比較(2/3)



# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

複勘日期：100年03月29日

## 二、災區照片比較(3/3)

