

98 年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-高雄桃源-002

復勘日期：101 年 10 月 26 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-高雄桃源-002	
災區行政區域	高雄市桃源區梅山里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 16 時	
復勘日期	101 年 10 月 26 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input checked="" type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	高雄市桃源區公所
	執行期間	民國 99 年 7 月迄今已完成
	工程內容 概述與執行 情況	復勘時高雄市桃源區公所辦理土砂清疏及坡面排水等工程已完工。



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 9 月。

98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄桃源-002

復勘日期：101年10月26日

一、災區復勘現況(2/3)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄桃源-002

復勘日期：101年10月26日

一、災區復勘現況(3/3)




98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄桃源-002

復勘日期：101年10月26日

二、災區照片比較(1/3)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄桃源-002

復勘日期：101年10月26日

二、災區照片比較(2/3)



98年莫拉克颱風重大土砂災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄桃源-002

復勘日期：101年10月26日

二、災區照片比較(3/3)

