


99 年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：100 年 4 月 29 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99 年梅姬颱風-宜蘭大同-001	
災區行政區域	宜蘭縣大同鄉樂水村	
災害類型	洪水	
災害發生時間	99 年 10 月 21 日 17 時	
復勘日期	100 年 4 月 29 日	
植被覆蓋情況	碼崙溪兩岸坡地多為原生自然林，植生覆蓋現況良好現勘時無裸露情形。	
現有工程改善措施	執行機關	宜蘭縣政府
	執行期間	民國 99 年 12 月至 100 年 4 月
	工程內容 概述與執行情況	宜蘭縣政府，現勘時正辦理碼崙橋周圍土砂清疏及路基修復作業。



註 1：坐標採 TWD97

註 2：正射影像圖拍攝日期圖為 2009 年 9 月

99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：100年4月29日

一、災區復勘現況(2/3)





99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：100年4月29日

一、災區復勘現況(3/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：100年4月29日

二、災區照片比較(1/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：100年4月29日

二、災區照片比較(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：100年4月29日

二、災區照片比較(3/3)

