


99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

復勘日期：100年4月1日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99年萊羅克颱風-台東大武-001	
災區行政區域	台東縣大武鄉大竹村	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	99年9月1日12時30分	
復勘日期	100年4月1日	
植被覆蓋情況	現場植被屬自然原生林，覆蓋情況良好，部分崩塌地已進行邊坡噴植作業，未噴植部分現況裸露。	
現有工程改善措施	執行機關	1.水保局台東分局 2.臺東縣大武鄉公所
	執行期間	現勘時正辦理崩塌地災害復建工程
	工程內容概述與執行情況	本案崩塌地災害復建工程係由台東縣大武鄉公所辦理，現勘時完成工項包括崩塌地下方擋土牆興建及崩塌裸露地植生噴植作業等。另愛國蒲野溪復建工程係水保局台東分局辦理，第一期工程100年6月完成。



註1：坐標採 TWD97。正射影像拍攝日期：2009年8月。

99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

複勘日期：100年4月1日

一、災區復勘現況(2/3)



崩塌地周圍整治工程現況-1

2011.04.01



崩塌地周圍整治工程現況-2

X:242099
Y:2483480

2011.04.01



植草皮增加覆蓋

X:242099
Y:2483480

2011.04.01

99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

複勘日期：100年4月1日

一、災區復勘現況(3/3)





99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

復勘日期：100年4月1日

二、災區照片比較(1/4)




99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

復勘日期：100年4月1日

二、災區照片比較(2/4)



99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

複勘日期：100年4月1日

二、災區照片比較(3/4)



99年萊羅克颱風重大土石災例復勘報告

99年萊羅克颱風-台東大武-001

複勘日期：100年4月1日

二、災區照片比較(4/4)

