

115 年紅霞颱風 土砂災害事件紀實



農業部農村發展及水土保持署
中 華 民 國 1 1 5 年 8 月

115 年紅霞颱風土砂災害事件紀實

目 錄

第一章 災情概況	1
1.1 事件概述	1
1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導	6
第二章 結論與建議	8
2.1 結論	8
2.2 建議	8

表目錄

表 1-1 115 年紅霞颱風累積雨量排序	2
表 1-2 115 年紅霞颱風警報發布概況表	4

圖目錄

圖 1-1 115 年紅霞颱風累積雨量空間分布	3
圖 1-2 115 年紅霞颱風路徑圖	4
圖 1-3 115 年紅霞颱風衛星雲圖	5

第一章 災情概況

1.1 事件概述

中央氣象署於民國 115 年 7 月 23 日 23 時 30 分發布紅霞颱風海上颱風警報，根據中央氣象署資料，7 月 23 日 20 時於臺灣東南方海面生成後向西北西移動，朝巴士海峽海域接近；25 日 2 時暴風範圍掠過巴士海峽，同日 8 時 30 分解除海上颱風警報(表 1-1、表 1-2、圖 1-1 及圖 1-2)。本次災害期間未發布土石流及大規模崩塌警戒。

◆ 應變小組成立及解除時間：

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組成立：115年7月24日08時。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組解除：115年7月25日10時。

表 1-1 115 年紅霞颱風累積雨量排序

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

2026-07-24 08:00 - 2026-07-25 10:00 (26 Hours)					
屏東縣	泰武鄉	泰武	C2R990	244.5	26
屏東縣	春日鄉	大漢山	C0R440	206.5	26
台東縣	卑南鄉	知本(5)	01S210	190	26
台東縣	達仁鄉	勝林山	C0S980	181	26
台東縣	太麻里鄉	華源	C2S800	180.5	26
台東縣	達仁鄉	土阪	C0SA80	176	26
台東縣	卑南鄉	知本	C0S700	176	26
台東縣	金峰鄉	歷坵	C0SA00	175.5	26
台東縣	大武鄉	加津林	C0S970	154	26
台東縣	達仁鄉	達仁林場	C0SA90	153.5	26
台東縣	大武鄉	愛國埔分校	81S880	152.5	26
台東縣	達仁鄉	拉里吧	81S540	150.5	26
台東縣	大武鄉	大鳥	88S950	148	26
台東縣	大武鄉	山豬窟	C0S990	146.5	26
屏東縣	泰武鄉	舊泰武	C0R600	141	26
屏東縣	獅子鄉	壽卡	01R000	139	22
台東縣	太麻里鄉	金針山	O1S680	134	25
台東縣	金峰鄉	金峰	C1S820	123	26
屏東縣	獅子鄉	丹路	C0R800	121.5	26
台東縣	達仁鄉	南田	C0S840	120.5	26
台東縣	太麻里鄉	金崙山	C0SA20	119.5	26
屏東縣	春日鄉	士文	01R040	119	26

起始日期：(2012-01-01)

2026-07-24

起始時間：(00:00) LST

08:00

結束日期：(2012-01-02)

2026-07-25

結束時間：(00:00) LST

10:00

顏色區間：

小尺度 (300mm) ▾

邊界畫分：

縣市+鄉鎮 ▾

資料篩選：0.5 ▾ (越小濾越多)

空間平滑：客觀分析-濾波平均 ▾

☒ 澎湖

繪 圖

雨量站資料

前20雨量站 表格

26 Hours Rainfall

S: 2026-07-24 08:00
E: 2026-07-25 10:00




圖 1-1 115 年紅霞颱風累積雨量空間分布

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網


表 1-2 115 年紅霞颱風警報發布概況表

名稱	紅霞 (NOUL)
編號	202612
生成地點	126.5, 17.5
侵(近)臺日期	2026 年 07 月 25 日
發布時間	海上 2026-07-23 23:30:00
解除時間	海上 2026-07-25 08:30:00
發布報數	12
最大強度	中度
近中心最大風速	33 (公尺/秒)
侵臺路徑分類	-
登陸地段	-
動態	7 月 23 日 20 時於臺灣東南方海面生成後向西北西移動，並朝巴士海峽海域接近，同日 23 時 30 分發布海上颱風警報；25 日 2 時暴風範圍掠過巴士海峽，並於同日 8 時 30 分解除海上颱風警報。災情：中央災害應變中心統計全國無人受傷，零星災情。



資料來源：交通部中央氣象署

圖 1-2 115 年紅霞颱風路徑圖



資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-3 115 年紅霞颱風衛星雲圖

1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導



農業部農村發展及水土保持署
Agency of Rural Development and Soil and Water Conservation, MOA

紅霞颱風 土砂災害狀況



花蓮富里鄉豐南村台23線7.8K

災點明細



縣市	災情件數
臺東縣	2
花蓮縣	1

媒體報導災情
共3件

■ 受災期間：2026/7/24~7/25

■ 重大災例現勘0處

紅霞颱風期間未發布土石流及大規模崩塌紅、黃色警戒。



臺東卑南鄉東興村
台9線370至370.5K



臺東大武鄉大鳥村
台9線417.3K

截至2026/7/26 09:00止

優質·效率·團隊

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150725-01	防災專員提供	花蓮縣富里鄉豐南村	台23線7.8公里；崩塌	278516, 2559953	2026/7/25	無人員傷亡	防災專員	115年7月25日，台23線7.8K路段於今(25)上午發現有土石崩落。		公路局		無	https://reurl.cc/qa5AeR
1150726-01	新聞媒體	臺東縣大武鄉大島村	台9線417.3公里；土石流	240673, 2474357	2026/7/25	無人員傷亡	TVBS新聞網	115年7月25日14時，台東大武鄉發生土石流災情，大雨夾帶土石不斷傾瀉而下，宛如小型瀑布般沖刷路面，其中一條車道遭泥沙覆蓋，所有車輛只能繞道通行。		公路局		無	https://reurl.cc/zQWK1n
1150726-02	新聞媒體	臺東縣卑南鄉東興村	台9線370至370.5公里；洪水	255750, 2516391	2026/7/25	無人員傷亡	台東臉書災害通報	115年7月25日12時，台9線370公里到370.5，土石流淹沒路面。		公路局		東縣DF129	https://reurl.cc/27olY9

第二章 結論與建議

2.1 結論

紅霞颱風從巴士海峽通過，降雨主要分布於花蓮、臺東及屏東，於應變期間未發布土石流及大規模崩塌警戒，另蒐集之新聞輿情共 3 件，災害類型各為崩塌、土石流、洪水，而災害地點有 1 件位於花蓮縣，2 件位於臺東縣。

2.2 建議

本次災害規模較小，件數較少，未來將持續關注相關災害之新聞輿情。